

Kirche St. Vitus in Günding ist bis auf weiteres gesperrt



Leider können in der nächsten Zeit in St. Vitus keine Gottesdienste stattfinden. Im Rahmen der regelmäßigen

Begehungen wurden Risse festgestellt. Bei der Suche nach der Ursache fiel im Bereich des Dachstuhles ein massiver

Feuchteschaden an einem Balken auf, der zu einem Absacken geführt hat. Es lösen sich erste Teile aus dem Chorbogen. Durch die hohen Schneelasten Anfang Dezember hat sich das Schadensausmaß weiter vergrößert. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung, die sich allerdings bis ins Frühjahr hinziehen kann.

Sie sind alle herzlich eingeladen, die Gottesdienste in Mitterndorf oder einer anderen Kirche unseres Pfarrverbandes mitzufeiern.


Pfarrer Dr. Benjamin Gnan


Michael Höltershinken, Verwaltungsleiter

