

Ein Dachauer Wahrzeichen braucht Ihre Hilfe

Sanierung des
Kirchturms der
Pfarrkirche
St. Jakob Dachau



Pfarrei St. Jakob
Dachau



Außensanierung

Der für Dachau als Wahrzeichen weit über die Grenzen hinaus markante Kirchturm bedarf einer grundlegenden Sanierung und Erneuerung. Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Daher sind nach den uns vorliegenden Gutachten von Statikern und beauftragten Architekten eine Reihe von Baumaßnahmen durchzuführen.

Die Kosten der Turmsanierung und des Außenanstrichs des gesamten Kirchenschiffs belaufen sich gemäß Kostenschätzung auf **1.411.000 Euro**.

Das Erzbischöfliche Ordinariat übernimmt 987.000 Euro. Der von der Pfarrei selbst aufzubringende Anteil beträgt **424.000 Euro**.

Eine Stadtsilhouette ohne den Kirchturm von St. Jakob ist nicht vorstellbar. Viele Plakate, Broschüren, Bilder und selbst städtische Busse tragen im Logo den Kirchturm von St. Jakob.

Dieses besondere Dachauer Wahrzeichen braucht ihre Hilfe. Wir bitten daher um Ihre Spende.



Wolfgang Borm, Pfarrer

Turmgeschichte

805 Erste Nennung von Ort und Kirche

1240 Erhebung zur Pfarrei und Bau im romanischen Stil

1425 Der Turm stammt in seinem unteren quadratischen Teil aus gotischer Zeit.

1584/86 Errichtung des Chores durch F. Sustris im Stil der Renaissance. Neue Turmbekrönung in Anlehnung an die Kuppelbauten des Schlosses.

1624/25 Abbruch der alten Kirche. Errichtung des Langhauses im Stil der Spätrenaissance.

1629 Einweihung der Kirche am 25.07.1629 (Jakobitag).

1646 Wendeltreppe im Turminneren, „Schneck“ genannt.

1657 Erste Turmuhr

1678 Erhöhung des Kirchturms durch einen achteckigen Oberbau sowie eine krönende Zwiebelhaube und Laterne um das Doppelte. Beschaffung einer neuen Turmuhr durch den Großuhrmachermeister Melchior Stumb.

1692 Das Uhrzifferblatt wird unter die Kirchturmkuppel gesetzt.

1883 Erneuerung der Uhr von 1678.

Im Turm hängen derzeit vier Glocken. Drei davon aus dem Jahr **1949**.

Baumaßnahmen von A bis Z

- **Anstriche** der gesamten Fassaden von Kirchenschiff und Turm
- **Architektenleistungen** und Tragwerksplanung



- **Außenanlagen**

- Neue **Beleuchtung**

- **Blitzschutzarbeiten**

- **Dacharbeiten**


- **Dokumentation** der restauratorischen Maßnahmen

- **Entsorgung** von Unrat im Turm

- Reinigung und Restaurierung der **Epithaphien**

- Außengerüste für **Fassadenarbeiten** an Kirchenschiff und Turm

- Reparatur von **Glasschäden**



- **Glockenläutwerktechnik**

- Einbau von neuen **Holzpodesten** und Holzgitterrahmen

- **Leitersystem** ab Glockenstuhl bis zum Turmbalkon

- Einbringen von **Mauerankern**

- **Maurerarbeiten** an Ausbrüchen und Öffnungen, Rissbearbeitung

- Reinigung von **Natursteinoberflächen**

- Erneuerung des **Sockelputzes**

- Überprüfung der **Turmbleche**

- Erneuerung der **Verkabelung**

- Reinigen des **Wandbildes** an der Südseite u.v.m.



Spendenkonto

Bitte unterstützen Sie die Kirchturm- und Außen-
sanierung der Stadtpfarrkirche St. Jakob Dachau.

Bei Angabe der vollständigen Adresse auf der Über-
weisung erhalten Sie eine Spendenquittung.

Katholische Kirchenstiftung St. Jakob, Dachau
Verwendungszweck: „Kirchturmsanierung“

Sparkasse Dachau

IBAN DE35 7005 1540 0380 9010 33

BIC BYLADEM1DAH

Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG

IBAN DE22 7009 1500 0000 0083 62

BIC GENODEF1DCA

Pfarrei St. Jakob Dachau

Pfarrer Wolfgang Borm

Pfarrstr. 7

85221 Dachau

Tel: 0 81 31 - 3 63 80

Fax: 0 81 31 - 36 38 40

E-Mail: [st-jakob.dachau@
ebmuc.de](mailto:st-jakob.dachau@ebmuc.de)

Auflage: 1.000 Stück

Druck: Flyeralarm

Bilder: Christoph Reith und
Der Fotoladen Hans Seidl
GmbH

Baugeschichte: Architekt
Mag. Dipl.-Ing. Martin
Jobst

www.pv-dachau-st-jakob.de/st-jakob

